

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年5月23日

リコール届出番号	3158	リコール開始日	平成25年5月24日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（ステアリングホイール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングホイールにおいて、固定ボルトの締め付けが不適切なものがあるため、走行中の振動等により当該固定ボルトが緩んで、ステアリングホイールとステアリングコラムのセレーション嵌合部でガタが発生することがある。そのまま使用を続けると、当該セレーション嵌合部が摩耗してガタが更に大きくなり、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該固定ボルトを適切なトルクで締め付ける。なお、当該ボルトが緩み、ガタが発生している場合は、ステアリングホイールを新品と交換し、適切なトルクで締め付ける。		
不具合件数	44件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3158のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ニッサン	UA-AK12	「マーチ」	AK12-000001～AK12-212307 平成14年2月12日～平成15年12月25日	117,048		
			AK12-700001～AK12-755805 平成15年1月9日～平成15年12月17日	22,197		
	UA-BK12 CBA-BK12		BK12-000001～BK12-150002 平成14年2月11日～平成16年8月20日	29,310		
			BK12-700001～BK12-710214 平成15年1月9日～平成16年1月14日	1,609		
	UA-BNK12 CBA-BNK12		BNK12-000001～BNK12-100003 平成14年8月2日～平成16年8月5日	12,902		
	UA-K12		K12-000001～K12-006299 平成14年2月11日～平成15年6月6日	3,743		
	UA-BZ11		「キューブ」	BZ11-000001～BZ11-074337 平成14年9月18日～平成15年5月6日	68,444	
	UA-BNZ11			BNZ11-000001～BNZ11-010745 平成14年9月18日～平成15年4月24日	9,921	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年2月11日～平成16年8月20日	(計265,174台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。