

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年10月3日

リコール届出番号	3233	リコール開始日	平成25年10月4日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	変速装置（セレクトレバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	無段変速機（CVT）のセレクトレバーにおいて、表皮成形設備の治具が不適切なため、セレクトボタンとの嵌合部が削れたものがあり、セレクトボタン操作時に嵌合が外れて、セレクトボタンが操作できなくなるおそれがある。このため、Pレンジからシフトできなくなる、または、PおよびRレンジにシフトできなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該セレクトレバーを対策品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	車両製作工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3233のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBF-VY12	「AD」 「AD EXP ERT」	VY12-154011～VY12-158327 平成25年4月26日～平成25年7月30日	4,164	
マツダ	DBF-BVY12	「ファミリア バン」	VY12-530001～VY12-530516 平成25年5月8日～平成25年7月25日	515	
三菱	DBF-CVY12	「ランサー カーゴ」	VY12-615501～VY12-615729 平成25年4月26日～平成25年7月25日	229	
	(計3型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年4月26日～平成25年7月30日	(計4,908台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。