

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 10 月 23 日

リコール届出番号	外-3016	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用または助手席用のエアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 ①運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。 ②運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。 なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2552 または外-3016 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	LBA-UC20	「BMW 120i ケーペ」	WBAUC12070VR54756 ～ WBAUC12050VR54867 平成 25 年 1 月 7 日 ～ 平成 25 年 9 月 27 日	29	①
	ABA-UC30	「BMW 135i ケーペ」	WBAUC920X0VX58020 ～ WBAUC92040VX58319 平成 25 年 1 月 7 日 ～ 平成 25 年 10 月 1 日	56	①
	LBA-UM20	「BMW 120i カブリオレ」	WBAUM52030VF98376 ～ WBAUM520X0VF98407 平成 25 年 3 月 12 日 ～ 平成 25 年 8 月 16 日	8	①
	LBA-KD20	「BMW 320i ケーペ」	WBAKD72020E753032 ～ WBAKD720X0E753070 平成 25 年 1 月 17 日 ～ 平成 25 年 4 月 24 日	3	①
	LBA-KD20G		WBAKD72060E807996 ～ WBAKD72010E808022 平成 25 年 1 月 23 日 ～ 平成 25 年 3 月 26 日	5	①

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	LBA-KE25	「BMW 325i クーペ」	WBAKE52040E720681 平成 25 年 1 月 28 日	1	①
	ABA-KG35	「BMW 335i クーペ」	WBAKG72020E633139 ～ WBAKG72000E633169 平成 25 年 1 月 14 日 ～ 平成 25 年 2 月 16 日	3	①
			WBAKG71040J251638 平成 25 年 4 月 4 日	1	①
	ABA-WD40	「BMW M3 クーペ」	WBSKG91090J455228 ～ WBSKG92010J530292 平成 25 年 3 月 7 日 ～ 平成 25 年 5 月 27 日	2	①
	CBA-WD40		WBSKG91020J454731 ～ WBSKG92010J530616 平成 25 年 1 月 15 日 ～ 平成 25 年 6 月 5 日	31	①
	ABA-DX35	「BMW 335i カブリオレ」	WBADX72050E669044 ～ WBADX72030E669141 平成 25 年 1 月 15 日 ～ 平成 25 年 8 月 30 日	15	①
			WBADX71090J398093 ～ WBADX71030J398302 平成 25 年 1 月 30 日 ～ 平成 25 年 6 月 7 日	5	①
	CBA-VL18	「BMW X1 sDrive 18i」	WBAVL32000VU74851 ～ WBAVL32070VU76399 平成 25 年 1 月 8 日 ～ 平成 25 年 9 月 26 日	948	①
			WBAVL32080VZ19000 ～ WBAVL32080VZ19837 平成 25 年 9 月 26 日 ～ 平成 27 年 5 月 19 日	579	①
	DBA-VL20	「BMW X1 sDrive 20i」	WBAVL92000VU22154 ～ WBAVL92000VU22798 平成 25 年 1 月 7 日 ～ 平成 25 年 3 月 22 日	257	①
			WBAVL92050VX84500 ～ WBAVL92050VX89485 平成 25 年 3 月 22 日 ～ 平成 26 年 10 月 14 日	2,326	①
			WBAVL92090VZ99801 ～ WBAVL92010VZ99999 平成 26 年 10 月 13 日 ～ 平成 27 年 1 月 16 日	33	①
			WBAVL92000V397501 ～ WBAVL92000V397918 平成 27 年 1 月 16 日 ～ 平成 27 年 6 月 10 日	230	①
	DBA-VM20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAVM92070VT58501 ～ WBAVM920X0VT60582 平成 25 年 1 月 7 日 ～ 平成 27 年 6 月 27 日	1,321	①
「BMW X1 xDrive 28i」		WBAVM12030VT52468 ～ WBAVM12020VT52851 平成 25 年 1 月 7 日 ～ 平成 27 年 6 月 4 日	288	①	
DBA-ZV30S	「BMW X5 xDrive 35i」	WBAZV42060L493904 ～ WBAZV42090L494187 平成 25 年 1 月 4 日 ～ 平成 25 年 6 月 25 日	49	②	
		DBA-ZV30	WBAZV42030L493939 ～ WBAZV42010L494183 平成 25 年 1 月 17 日 ～ 平成 25 年 6 月 20 日	10	②
LDA-ZW30	「BMW X5 xDrive 35d」	WBAZW420500B65813 ～ WBAZW420700B67918 平成 25 年 1 月 5 日 ～ 平成 25 年 4 月 15 日	60	②	
		WBAZW420600C94093 ～ WBAZW420700C94930 平成 25 年 4 月 23 日 ～ 平成 25 年 6 月 7 日	14	②	
LDA-ZW30S		WBAZW420800B65790 ～ WBAZW420100B67929 平成 25 年 1 月 4 日 ～ 平成 25 年 4 月 16 日	181	②	
		WBAZW420900C94007 ～ WBAZW420800C95326 平成 25 年 4 月 19 日 ～ 平成 25 年 6 月 26 日	63	②	
ABA-ZV44	「BMW X5 xDrive 50i」	WBAZV82000LV39931 ～ WBAZV82080LV39949 平成 25 年 1 月 14 日 ～ 平成 25 年 4 月 19 日	3	②	
DBA-FG35	「BMW X6 xDrive 35i」	WBAFG220X0L597247 ～ WBAFG22030L597803 平成 25 年 1 月 17 日 ～ 平成 26 年 6 月 4 日	288	②	
ABA-FG44	「BMW X6 xDrive 50i」	WBAFG82050LL79672 ～ WBAFG82080LL79732 平成 25 年 1 月 4 日 ～ 平成 25 年 12 月 16 日	16	②	
		WBAFG81020L288800 ～ WBAFG81020L289204 平成 25 年 1 月 7 日 ～ 平成 26 年 2 月 20 日	10	②	
ABA-GY44	「BMW X5M」	WBSGY01040LY62859 平成 25 年 1 月 23 日	1	②	

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
			WBSGY02010LH67872 平成 25 年 4 月 28 日	1	②
	ABA-GZ44	「BMW X6M」	WBSGZ01060L589498 ～ WBSGZ01040L999863 平成 25 年 2 月 12 日 ～ 平成 26 年 1 月 15 日	8	②
			WBSGZ02010LJ89332 ～ WBSGZ02050LJ89415 平成 25 年 2 月 15 日 ～ 平成 26 年 3 月 21 日	15	②
	22 型式	19 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 1 月 4 日 ～ 平成 27 年 6 月 27 日	6,860	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。