

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年4月3日

リコール届出番号	5306	リコール開始日	令和5年4月10日
届出者の氏名又は名称	株式会社アテックス 代表取締役社長 村田 雅弘 〔 問い合わせ先：品質保証部 TEL：089-924-7163 〕		
不具合の部位（部品名）	騒音防止装置（排気管取付ステー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・キャリアの騒音防止装置において、排気管取付ステーの強度検討が不適切なため、特定のエンジン回転数で排気管が共振し、当該ステーに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、走行中に排気管が落下し他の交通の妨げとなる恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管取付ステーを対策品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・弊社ホームページに情報掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
アテックス	SL43	SL52	SL43-0102～SL43-0634 令和4年2月22日～令和5年3月1日	235台	
		SL57	SL43-0101～SL43-0635 令和4年2月8日～令和5年3月1日	251台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年2月8日～令和5年3月1日	(計486台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。