


改善箇所説明図



注： は、装着部品を示す。

基準不適合発生箇所

冷却水の循環経路の一部である樹脂製冷却水パイプにおいて、耐熱性が低い材質を選定したため、ウォーターポンプの故障時等、冷却水が循環しない場合、当該パイプが過熱により破損することがある。そのため冷却水が飛散し、最悪の場合、火災が発生するおそれがある

改善の内容

全車両、全車両、当該樹脂製冷却水パイプを対策品に交換する。

識別：助手席ドアのボディ側上部、ドアヒンジに銀ペイントを塗布する。