

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年7月4日

リコール届出番号	外-3644	リコール開始日	令和5年7月4日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)http://www.audi.co.jp/		
不具合の部位 (部品名)	かじ取装置 (フロントカメラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転支援システムのレーンガイド機能 (アダプティブクルーズアシストシステムの一部) の制御プログラムにおいて、開発時の評価が不十分なため、プログラムに不備がある。このため、ステアリングのハンズオフ検知時のシステム無効化に関する作動が、保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、当該システム用のフロントカメラのコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F3DFY	アウディ Q3 35T	WAUZZZF30P1069937～WAUZZZF3XP1117606 令和5年1月5日～令和5年5月11日	629	
	3BA-F3DNWF	アウディ RSQ3	WUZZZF30P1903369～WUZZZF3XP1904433 令和5年1月5日～令和5年5月11日	32	
	3BA-GADNFF	アウディ SQ2	WAUZZGA2PA019540～WAUZZGAXPA024355 令和5年1月28日～令和5年4月22日	7	
	3BA-GADPC	アウディ Q2 35T Cod	WAUZZGA0PA019911～WAUZZGAXPA032083 令和5年1月28日～令和5年5月11日	234	
	3BA-GBDKL	アウディ A1 25T	WAUZZZGB0PR005369～WAUZZZGBXPR041988 令和4年8月22日～令和5年4月25日	728	
	3DA-F3DFGF	アウディ Q3 35TDIq	WAUZZZF32P1108897～WAUZZZF3XP1106847 令和5年4月6日～令和5年4月22日	9	
	3DA-GADFG	アウディ Q2 35TDI	WAUZZGA0PA022307～WAUZZGAXPA028034 令和5年1月28日～令和5年4月25日	24	
	(計7型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年8月22日～令和5年5月11日	(計1,663台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。