


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ACM: After treatment system Control Module

排気ガス浄化装置付きマフラー

令和4年3月3日付け「届出番号 5109」の対象車の一部において、改善措置の作業指示が不適切なため、排出ガス発散防止装置制御端末 (ACM) の制御プログラムが正しく書き換えられていない。そのため、ACM の故障診断が正しく行われず。

改善措置の内容

全車両、正しいACM制御プログラムに書換える。

注 : □ は、正しい制御プログラムに書換える部品を示す。

識別 : 作業完了車には、ステアリングコラム裏のブラケット側面に白色ペイントを塗布する。