

令和5年9月13日
自動車局 審査・リコール課

株式会社デンソーテンによる自主改善の実施について

株式会社デンソーテンから、後付け用品として販売した業務用通信型ドライブレコーダーにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和5年9月13日
不具合の内容	後付製品として販売した業務用通信型ドライブレコーダーにおいて、車載器周辺温度が高温となる環境で使用し続けると、電源回路に使用している電解コンデンサから電解液が流出し、機能不良（電源入らず／録画できず）が発生することがある。また、取付け状態によっては電解液が電源回路部を短絡させ、最悪の場合発煙に至るおそれがある。
自主改善の内容	交換対象製品であることを確認し、対策品（電源回路変更および電解コンデンサ変更した車載器）と交換する。
不具合件数	液漏れ発生：累計7件（内発煙1件）
事故の有無	0件
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・当該製品出荷先の販売店／ユーザへダイレクトメールまたは電話等で通知する。・株式会社デンソーテンのインターネットホームページへ掲載する。

対象の製品名	型式	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数
デンソーテン 業務用通信型 ドライブレコーダー	DRU-T500	平成28年5月～令和5年6月	8,896
			(計) 8,896

【問い合わせ先】

(株)デンソーテン G500Lite 自主改善窓口

TEL : 050-3310-1175

受付時間：午前9時～午後5時（土曜日・日曜日・休業日除く）

国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 千葉・佐々木
電話 03-5253-8111(代表)(内線42361)