

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和6年2月13日

リコール届出番号	5450	リコール開始日	令和6年2月13日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 (問い合わせ先:品質保証本部 03-6849-9790)		
不適合の部位(部品名)	車体(エンジンサイドカバー)		
基準不適合状態にあると認める構造・装置又は性能の状況及びその原因	シヨベル・ローダのエンジンサイドカバーの構造が不適切なため、サイドカバーを固定するピンがラッチに正常に嵌らない場合がある。そのためそのまま使用を続けると、稼働時の振動等でピンがラッチから外れ、最悪の場合、サイドカバーが車体から脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、 ①ピンがラッチに嵌る対策ブラケットに交換する。 ②ブラケット変更に伴う取扱説明書を改訂する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDS-WA142	WA470-10	WA142-120003~WA142-120804 令和元年6月20日~令和5年11月13日	53台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年6月20日~令和5年11月13日	(計53台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

(備考)

本件は、令和5年3月15日付け届出番号「5293」で届け出た後に改善措置をした車両で不具合が発生したため、再度、改善措置を実施するものである。