

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月5日

リコール届出番号	5510	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 井上 雅宏 製作国:インドネシア共和国 製作者名:ダイハツ工業株式会社 (PT. Astra Daihatsu Motor) 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	車体(バッテリー固定具)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリーの固定具において、開発時の検証が不十分であったため、後方から衝突を受けた際にバッテリーが過度に移動するとともに固定具が外れる場合があり、バッテリーが所定の位置に保持されないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリー固定具を対策品に交換し、バッテリーストッパーを追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内調査による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	5BF-S403P	「Gran Max」	S403P-0000101～S403P-0000434 令和2年9月11日～令和5年12月19日	322	トラックタイプ
	5BF-S413P		S413P-0000101～S413P-0000342 令和2年9月21日～令和5年12月19日	237	
トヨタ	5BF-S403U	「タウンエース」	S403U-0000101～S403U-0012974 令和2年9月7日～令和5年12月12日	12,706	
	5BF-S413U		S413U-0000101～S413U-0005742 令和2年9月7日～令和5年12月12日	5,576	
マツダ	5BF-S403F	「ボンゴ」	S403F-7000101～S403F-7002806 令和2年9月11日～令和5年12月12日	2,689	
	5BF-S413F		S413F-7000101～S413F-7001192 令和2年9月24日～令和5年12月12日	1,086	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年9月7日～令和5年12月19日	(計 22,616 台)	