

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月8日

リコール届出番号	外-3830	リコール開始日	令和6年7月8日
届出者の氏名又は名称	アストンマーティンジャパン合同会社 職務執行者グレゴリー・アダムス	製作国：イギリス 製作者名：Aston Martin Lagonda Limited 問い合わせ先：アストンマーティンジャパン TEL:03-5797-7281	
不具合の部位（部品名）	12Vバッテリーヒューズボックス電源線固定ナット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	12Vバッテリーヒューズボックスの電源線を固定している3か所のナットにおいて、製造工程での締付トルクが不足しているため、使用過程で緩むことがある。そのため、車両の供給電力が損なわれ、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できないおそれがある。		
改善措置の内容	対象全車両、当該箇所の固定用六角鋸歯状フランジナットを、対策品の平ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャーへ交換し、12Nmで締め付ける。発熱によりヒューズボックスが損傷している場合、交換をする。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アストンマーティン	7BA-AM801	「DBX」	SCFVTJAW9MTV00153～SD7VTJAW2RTV10383 令和2年5月7日～令和5年9月22日	482台	
		「DBX707」	SD7VTJBWXPV05704～SD7VTJBW8RTV10371 令和4年5月27日～令和5年9月22日	236台	
	(計1型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年5月7日～令和5年9月22日	(計718台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。