


## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所

燃料装置において、燃料供給パイプに取付けられる燃料圧力温度センサーの取付ハウジングの製造管理が不適切なため、ハウジングの強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において、当該ハウジングに亀裂が生じて燃料が漏れ燃圧異常の警告灯が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料供給パイプ一式を良品に交換する。

※注意：  は改善を行う部品を示す。

### 作業終了の識別

燃料圧力・温度センサーのワイヤーハーネス側コネクタに黄色いペイントを塗布する。