

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	https://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和6年9月20日

改善対策届出番号	698	改善対策開始日	令和6年9月20日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッド車のブレーキアクチュエータ用制御コンピュータにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、旋回制動時にブレーキ油圧を適切に調整できないことがある。そのため、一時的に意図どおりの制動力を得られず、予測より制動停止距離が伸びるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-ZVG13	「カローラクロス」	ZVG13-1000001～ZVG13-1045957 令和5年10月4日～令和6年9月5日	45,809	
	6AA-ZVG16		ZVG16-1000001～ZVG16-1014455 令和5年10月13日～令和6年9月5日	14,451	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年10月4日～令和6年9月5日	(計60,260台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。