

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年9月20日

リコール届出番号	5540	リコール開始日	令和6年9月20日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 井上 雅宏 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	座席(取付けボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前部座席において、取付けボルトの締付けが不適切であったため、走行中の振動等により当該ボルトが緩むものがある。そのため、取付け部から異音が発生し、そのまま使用を続けるとボルトが脱落し、最悪の場合、衝突時に座席が動き、本来の乗員保護性能を発揮できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを指示トルクで適切に締付ける。		
不具合件数	449件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	5BA-LA650S	「タント」	LA650S-0047599～LA650S-0360930	310,968	
	6BA-LA650S		令和元年10月7日～令和5年9月27日		
	5BA-LA660S	「タフト」	LA660S-0010649～LA660S-0096642	85,370	
	6BA-LA660S		令和元年10月7日～令和5年9月28日		
	5BA-LA900S	「ミライース」	LA900S-0000075～LA900S-0159177	159,044	
	6BA-LA900S		令和2年5月29日～令和5年10月4日		
	5BA-LA910S	「ムーヴキャンバス」	LA910S-0000063～LA910S-0048455	48,364	
	6BA-LA910S		令和2年5月29日～令和5年10月4日		
	5BA-LA350S	「ムーヴキャンバス」	LA350S-0212695～LA350S-0377194	164,410	
	5BA-LA360S		令和2年4月10日～令和5年10月6日		
	5BA-LA360S	「ムーヴキャンバス」	LA360S-0039917～LA360S-0072827	32,896	
	5BA-LA800S		令和2年4月10日～令和5年10月4日		
5BA-LA800S	「ムーヴキャンバス」	LA800S-0202301～LA800S-0303128	100,335		
5BA-LA810S		令和元年10月7日～令和4年6月16日			
5BA-LA810S		LA810S-0039464～LA810S-0062379		22,771	
5BA-LA810S		令和元年10月7日～令和4年6月16日			
5BA-LA850S	「ムーヴキャンバス」	LA850S-0000062～LA850S-0050296	50,191		
5BA-LA850S		令和4年7月13日～令和5年10月4日			
5BA-LA860S	「ムーヴキャンバス」	LA860S-0000061～LA860S-0010395	10,327		
5BA-LA860S		令和4年7月13日～令和5年10月4日			

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考	
ダイハツ	DBA-LA150S 3BA-LA150S 5BA-LA150S	「ムーヴ」	LA150S-2058585～LA150S-2159311 令和2年4月10日～令和5年6月21日	100,532		
	DBA-LA160S 3BA-LA160S 5BA-LA160S		LA160S-2013012～LA160S-2035883 令和2年4月10日～令和5年6月21日	22,856		
	5BA-A200S	「ロッキー」	A200S-0000062～A200S-0039640 令和元年10月19日～令和3年10月29日	39,579		
	5BA-A201S		A201S-0000060～A201S-0011400 令和3年11月1日～令和5年9月27日	11,296		
	5AA-A202S		A202S-0000061～A202S-0023294 令和3年11月1日～令和5年5月30日	23,223		
	5BA-A210S 3BA-A210S		A210S-0000060～A210S-0022357 令和元年10月19日～令和5年9月27日	22,261		
	DBA-LA250S 3BA-LA250S 5BA-LA250S	「キャスト」	LA250S-0195357～LA250S-0239782 令和2年5月29日～令和5年6月9日	44,338		
	DBA-LA260S 3BA-LA260S 5BA-LA260S		LA260S-0041669～LA260S-0048615 令和2年6月1日～令和5年6月9日	6,941		
	DBA-LA550S 5BA-LA550S	「ミラトコット」	LA550S-0036861～LA550S-0060607 令和2年4月10日～令和5年10月6日	23,739		
	DBA-LA560S 5BA-LA560S		LA560S-0006902～LA560S-0011439 令和2年4月10日～令和5年10月4日	4,536		
	トヨタ	5BA-A200A	「ライズ」	A200A-0000061～A200A-0164951 令和元年10月23日～令和3年10月29日		155,743
		5BA-A201A		A201A-0000055～A201A-0061517 令和3年11月1日～令和5年9月27日		60,198
5AA-A202A		A202A-0000056～A202A-0057735 令和3年11月1日～令和5年5月19日		56,956		
5BA-A210A 3BA-A210A		A210A-0000059～A210A-0076428 令和元年10月23日～令和5年9月27日		74,234		
5BA-LA350A		「ピクシス エポック」	LA350A-0024738～LA350A-0046288 令和2年4月10日～令和5年10月4日	21,422		
5BA-LA360A			LA360A-0006265～LA360A-0011595 令和2年4月10日～令和5年10月4日	5,304		
DBA-LA250A 3BA-LA250A 5BA-LA250A		「ピクシス ジョイ」	LA250A-0018020～LA250A-0028620 令和2年6月1日～令和5年6月9日	10,527		
DBA-LA260A 3BA-LA260A 5BA-LA260A			LA260A-0004372～LA260A-0006375 令和2年4月10日～令和5年6月9日	1,991		
スバル	5BA-LA650F 6BA-LA650F	「シフォン」	LA650F-0002050～LA650F-0013550 令和元年10月7日～令和5年9月27日	11,435		
	5BA-LA660F 6BA-LA660F		LA660F-0000976～LA660F-0006110 令和元年10月7日～令和5年9月27日	5,103		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	DBA-LA150F 5BA-LA150F	「ステラ」	LA150F-2604447～LA150F-2611830 令和2年4月10日～令和5年6月21日	7,365	
	DBA-LA160F 5BA-LA160F		LA160F-2602242～LA160F-2605790 令和2年4月10日～令和5年6月21日	3,549	
	5BA-LA350F	「プレオ プラス」	LA350F-0011626～LA350F-0019277 令和2年4月10日～令和5年10月4日	7,649	
	5BA-LA360F		LA360F-0004334～LA360F-0007260 令和2年4月10日～令和5年10月3日	2,926	
	5BA-A201F	「レックス」	A201F-0000053～A201F-0002295 令和4年11月2日～令和5年9月27日	2,228	
	(計59型式)	(計15車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年10月7日～令和5年10月6日	(計 1,710,607 台)	