

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年7月13日

リコール届出番号	5348	リコール開始日	令和5年7月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 代表取締役社長 大崎 篤 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	その他		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両の製造において、電装品チェック工程の設備設定が不適切だったため、一部電装品のソフトウェア情報読み出し可否確認ができていなかった。		
改善措置の内容	全車両、ソフトウェア情報の読み出し可否確認を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	3BA-GU6	「インプレッサ」	GU6-002018 ~ GU6-002259 令和5年5月22日 ~ 令和5年6月14日	67	
	3BA-GU7		GU7-002021 ~ GU7-002348 令和5年5月22日 ~ 令和5年6月14日	77	
	(2型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年5月22日 ~ 令和5年6月14日	(計144台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。