


改善箇所説明図



燃料ホースの製造工程において、異材料が混入したものがあるため、ホース表面に亀裂が発生する場合があります。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンの揺動や振動により、亀裂が進行し、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ホース一式を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：青色のシールをシートヒンジ部に貼付する。