

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年5月26日

リコール届出番号	2112	リコール開始日	平成20年5月27日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	前照灯の自動式照射方向調節装置の制御ユニット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高輝度放電式(HID)前照灯の自動式照射方向調節装置の制御ユニットのデータに不適切なものがある。そのため、前照灯の光軸が自動調整されない場合がある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯の自動式照射方向調節装置の制御ユニットのデータを確認し、不適切な場合は修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo.2112のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
三菱	PDG-FK61F	ふそう ファイター	FK61F-720698~FK61F-721313 平成19年11月12日~平成20年2月19日	147		
	PDG-FK61R		FK61R-720217~FK61R-720348 平成19年11月9日~平成20年2月7日	22		
	PDG-FK62FY		FK62FY-720085~FK62FY-720122 平成19年11月23日~平成20年1月31日	10		
	PDG-FK62FZ		FK62FZ-720147~FK62FZ-720430 平成19年9月17日~平成20年2月7日	42		
	PDG-FK71F		FK71F-720260~FK71F-720419 平成19年11月22日~平成20年2月4日	24		
	PDG-FK71R		FK71R-720265~FK71R-720857 平成19年9月17日~平成20年2月18日	29		
	PDG-FK72FY		FK72FY-720054~FK72FY-720081 平成19年11月27日~平成20年2月11日	8		
	PDG-FK72FZ		FK72FZ-720132~FK72FZ-720191 平成19年11月20日~平成20年2月6日	7		
	PDG-FL63F		FL63F-720024 平成19年11月22日	1		
	PDG-FL63FX		FL63FX-720011~FL63FX-720013 平成19年11月23日~平成19年11月30日	3		
	PDG-FM62FZ		FM62FZ-720041~FM62FZ-720050 平成19年11月22日~平成19年12月28日	3		
	PDG-FQ62F		FQ62F-520011 平成19年10月23日	1		
	BDG-FP50JDR		ふそう	FP50JD-550009~FP50JD-550012 平成19年11月29日~平成19年12月21日	2	
	BDG-FP50JGR			FP50JG-550005 平成20年1月10日	1	

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	BDG-FP50JX	ふそう	FP50JX-550023～FP50JX-550029 平成 19 年 11 月 9 日～平成 20 年 1 月 25 日	3	
	BDG-FP54JDR		FP54JD-550196～FP54JD-550417 平成 19 年 10 月 22 日～平成 20 年 2 月 13 日	127	
	BDG-FP54JER		FP54JE-550036～FP54JE-550091 平成 19 年 10 月 24 日～平成 20 年 2 月 26 日	19	
	BDG-FP54JGR		FP54JG-550027～FP54JG-550041 平成 19 年 11 月 6 日～平成 20 年 1 月 28 日	10	
	BDG-FS50JY		FS50JY-550008～FS50JY-550009 平成 19 年 10 月 23 日～平成 19 年 11 月 7 日	2	
	BDG-FS50JZ		FS50JZ-550053～FS50JZ-550090 平成 19 年 10 月 22 日～平成 20 年 1 月 24 日	23	
	BDG-FT50JX		FT50JX-550034～FT50JX-550048 平成 19 年 10 月 25 日～平成 20 年 1 月 16 日	7	
	BDG-FT50JY		FT50JY-550019～FT50JY-550043 平成 19 年 10 月 23 日～平成 19 年 12 月 24 日	18	
	BDG-FT50JYP		FT50JY-550030 平成 19 年 12 月 5 日	1	
	BDG-FT50JZ		FT50JZ-550006 平成 20 年 1 月 14 日	1	
	BDG-FU50JX		FU50JX-550023～FU50JX-550031 平成 19 年 10 月 25 日～平成 19 年 12 月 18 日	9	
	BDG-FU50JY		FU50JY-550021～FU50JY-550150 平成 19 年 7 月 23 日～平成 20 年 1 月 15 日	39	
	BDG-FU50JZ		FU50JZ-550054～FU50JZ-550086 平成 19 年 10 月 25 日～平成 20 年 1 月 24 日	24	
	BDG-FV50JJR		FV50JJ-550064～FV50JJ-550217 平成 19 年 9 月 18 日～平成 20 年 2 月 22 日	56	
	BDG-FV50JX		FV50JX-550325～FV50JX-550603 平成 19 年 10 月 15 日～平成 20 年 2 月 15 日	138	
	BDG-FV50JY		FV50JY-550134～FV50JY-550243 平成 19 年 10 月 23 日～平成 20 年 2 月 8 日	52	
	BDG-FV50JYP		FV50JY-550191～FV50JY-550205 平成 19 年 12 月 6 日～平成 19 年 12 月 19 日	2	
	BDG-FV50JZ		FV50JZ-550085～FV50JZ-550130 平成 19 年 10 月 25 日～平成 20 年 1 月 15 日	34	
	BDG-FY50JX		FY50JX-550007 平成 19 年 11 月 9 日	1	
	BDG-FY50JY		FY50JY-550030～FY50JY-550045 平成 19 年 10 月 26 日～平成 20 年 1 月 28 日	10	
	BKG-FP50JDR		FP50JD-550014 平成 19 年 12 月 28 日	1	
	BKG-FP54JDR		FP54JD-550201～FP54JD-550409 平成 19 年 10 月 23 日～平成 20 年 2 月 8 日	41	
	BKG-FP54JER		FP54JE-550042～FP54JE-550085 平成 19 年 11 月 6 日～平成 20 年 2 月 20 日	14	
BKG-FP54JGR	FP54JG-550030～FP54JG-550034 平成 19 年 11 月 27 日～平成 19 年 12 月 10 日	2			
BKG-FV50JJR	FV50JJ-550155 平成 19 年 12 月 14 日	1			
	(計 39 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 7 月 23 日～平成 20 年 2 月 26 日	(計 935 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。