

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年6月12日

リコール届出番号	外-1496	リコール開始日	平成19年 6月13日
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 デービッド・ブルーム 製作国：英国 製作者名：ジャガーカーズ社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（エアバッグ制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右ハンドル車両のエアバッグ制御コンピュータにおいて、製造時に左ハンドル用のプログラム設定が行なわれたため、助手席に同乗者がいない場合、右側（運転者席側）の側面衝突時に運転者席側サイドエアバッグが展開しない。		
改善措置の内容	全車両、当該エアバッグ制御コンピュータのプログラムを正しい設定に書き換える。		
不具合件数	国内：無し	事故の有無	国内：無し
発見の動機	メーカーの社内テストによる。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1496のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J439A	XKR クーペ XKR コンバーチブル	SAJKC44L779B10646～SAJKC44LX99B28366 平成19年 1月9日～平成20年5月9日	165	右ハンドル車両に限る。
	CBA-J435A	XK クーペ XK コンバーチブル	SAJKC43K375B09137～SAJKC43K995B28357 平成18年 10月12日～平成20年5月9日	148	
	(計 2型式)	(計 4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年 10月12日～平成20年5月9日	(計313台)	