

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 20 年 6 月 23 日

リコール届出番号	外-1494	リコール開始日	平成 20 年 6 月 24 日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	速度計 (電装品制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電装品の制御ユニットのプログラムが不適切なため、速度計を含むメーターパネルの照明が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電装品制御ユニットのプログラム番号を確認し、対象のものは対策されたプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールにて直接通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1494のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	ABA-MK4M	メガース	VF1BM1R0A60637111 平成 18 年 3 月 7 日 VF1BM1R0E60635344～VF1BM1R0E60641059 平成 18 年 5 月 3 日～平成 18 年 7 月 11 日	1 台 182 台	
	ABA-MK4MM		VF1BM1R0H60635341～VF1BM1R0H70644960 平成 18 年 3 月 6 日～平成 19 年 3 月 26 日	25 台	
	ABA-MF4		VF1BMOU0A60635358～VF1BMOU0A70643948 平成 18 年 3 月 13 日～平成 19 年 3 月 16 日 VF1BMOU0E60635349 平成 18 年 5 月 5 日	169 台 1 台	
	ABA-MF4M		VF1BMOU0660635368～VF1BMOU0670643946 平成 18 年 3 月 8 日～平成 19 年 3 月 15 日	27 台	
	ABA-MF4R2		VF1BMOM0660637104～VF1BMOM0670644522 平成 18 年 2 月 21 日～平成 19 年 4 月 12 日 VF1CMOM0660637105～VF1CMOM0660637105 平成 18 年 2 月 22 日～平成 19 年 5 月 3 日	69 台 47 台	
	ABA-EMF4		VF1EMOU0A60636306～VF1EMOU0A60636664 平成 18 年 3 月 15 日～平成 18 年 11 月 17 日	13 台	
	ABA-KMK4M		VF1KM1R0E60638033～VF1KM1R0E70645384 平成 18 年 5 月 16 日～平成 19 年 4 月 20 日	16 台	
	ABA-KMF4		VF1KM0U0A60638025～VF1KM0U0A70644928 平成 18 年 5 月 16 日～平成 19 年 3 月 28 日	81 台	
	(計 8 型式)		(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 18 年 2 月 21 日～平成 19 年 5 月 3 日	(計 631 台)

【注意事項】上記リコール対象車の車台番号の範囲内であっても、本リコールの対象とならない車両が含まれている場合があります。