


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

〈表側〉 〈裏側〉



燃料タンクキャップ

燃料タンクキャップの爪部の硬度が不足しているものがあるため、使用過程において当該爪部が変形し、キャップの保持力が低下するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとキャップの保持力がなくなり、燃料が漏れるまたは、燃料タンクキャップが脱落するおそれがある。

改善の内容: 全車両、燃料タンクキャップを点検し、不具合品が装着されている場合には良品と交換する。

識別: 燃料タンクの上面に灰色シールを貼付する。

注: は交換する部品を示す。