


改善箇所説明図



後輪ブレーキ用エア配管取付ブラケットの強度が不足しているため、走行時の路面入力等によって当該取付ブラケットに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付ブラケットが折損し、最悪の場合、ブレーキエア配管が損傷してエアが漏れ制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該取付ブラケットを対策品に交換する。また、ブレーキエア配管に損傷があるものは、新品と交換する。

注: 内は交換部品を示す。

識別: 後輪ブレーキ用エア配管取付ブラケットに、白色または黄色ペイントを塗布する。