

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年7月17日

リコール届出番号	2154	リコール開始日	平成20年7月18日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位(部品名)	制動装置(オートクルーズコントロールユニット)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動定速走行装置(オートクルーズコントロールユニット)のプログラムが不適切なため、定速走行・車間距離制御装置の自動ブレーキが作動中に、運転者がブレーキ操作を行った場合、又は前方障害物衝突被害軽減制動制御装置(衝突被害軽減ブレーキ)の自動ブレーキが作動した場合に、これらのブレーキが解除された後もオートクルーズコントロールユニットがブレーキ作動中と判定し続ける。そのため、制動灯が点灯したままとなり車両が停止するまで消灯しない。			
改善措置の内容	全車両、当該オートクルーズコントロールユニットを対策品と交換する。			
不具合件数	2件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2154のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ホンダ	DBA-RG1	ステップワゴン スパルダ	RG1- 1300030 ~ RG1- 1330165 平成19年10月15日 ~ 平成20年6月25日	61		
	DBA-RG2		RG2- 1301275 ~ RG2- 1304710 平成19年11月22日 ~ 平成20年6月7日	16		
	DBA-RG3		RG3- 1300016 ~ RG3- 1302445 平成19年10月15日 ~ 平成20年6月24日	105		
	DBA-RG4	ステップワゴン	RG4- 1000841 平成17年8月22日	1		補用部品組込み車
		ステップワゴン スパルダ	RG4- 1300117 ~ RG4- 1300501 平成19年11月28日 ~ 平成20年6月26日	54		
(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月22日 ~ 平成20年6月26日	(計237台)			

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。