

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年7月17日

リコール届出番号	2150	リコール開始日	平成20年7月18日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキホースを固定するブラケットのボルトの締付けトルクが不十分なものがある。そのため、ボルトが緩みブレーキホースブラケットが脱落し、ブレーキホースが損傷しブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブラケットのボルトの締付け状態を点検し、緩んでいる場合はボルトを適正トルクで締付ける。ボルトが脱落している場合はホースを交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2150のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-NKR81A PB-NKR81AD PB-NKR81AN PB-NKR81AR VD-NKR81AN	エルフ	NKR81-7059516～NKR81-7062481 平成18年8月31日～平成18年9月27日	759	
	AFG-NKR82AN		NKR82-7001079～NKR82-7001141 平成18年8月31日～平成18年9月27日	13	
ニッサン	PB-AKR81A PB-AKR81AD PB-AKR81AN PB-AKR81AR	アトラス	AKR81-7005313～AKR81-7005441 平成18年9月4日～平成18年9月25日	44	
	AFG-AKR82AN		AKR82-7000031～AKR82-7000033 平成18年9月5日～平成18年9月6日	2	
ニッサン ディーゼル	PB-BKR81A PB-BKR81AD PB-BKR81AN PB-BKR81AR	コンドル	BKR81-7000851～BKR81-7000867 平成18年8月31日～平成18年9月14日	13	
マツダ	PB-LKR81A PB-LKR81AD PB-LKR81AN PB-LKR81AR	タイタン	LKR81-7006933～LKR81-7007311 平成18年8月31日～平成18年9月26日	99	
	(計19型式)	(計4車種)	(製作期間全体の範囲) 平成18年8月31日～平成18年9月27日	(合計930台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。