

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年7月23日

リコール届出番号	2152	リコール開始日	平成20年7月24日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	走行装置(前車軸)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前車軸の強度に余裕が少ないため、キングピン穴部が摩耗し、キングピン穴とキングピンの隙間(ガタ)が整備基準値を超えた状態で使用を続けると、前車軸のナックルストッパ部に亀裂が発生し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前車軸のキングピン穴部とキングピンの隙間(ガタ)を点検し、整備基準値を超えているものは新品に交換するとともに、使用者に対しダイレクトメールにて適切な点検整備方法を周知する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2152のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-FN612K	ふそう ファイター	FN612K-730001~FN612K-740002 平成9年1月28日~平成10年11月30日	79	
	KC-FN612L		FN612L-730001~FN612L-740023 平成9年1月29日~平成11年4月8日	129	
	KC-FN612M		FN612M-730001~FN612M-740009 平成9年1月30日~平成10年12月4日	82	
	KL-FN61FK		FN61FK-750001~FN61FK-750023 平成11年6月4日~平成13年11月12日	23	
	KL-FN61FL		FN61FL-750001~FN61FL-750043 平成11年5月17日~平成14年2月14日	43	
	KL-FN61FM		FN61FM-750004~FN61FM-750045 平成11年5月12日~平成14年2月14日	42	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成9年1月28日~平成14年2月14日	(計398台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。