





改善箇所説明図



車両前方



基準不適合発生箇所

過給機

原動機の変速ノズル付過給機において、可変ノズル戻り不良により、タービン翼が過回転となり、高応力が発生し、寿命が短くなっているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、タービン翼が破損して白煙が発生し、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

注：[]は交換する部品

改善の内容

全車両、当該過給機を対策品と交換並びに制御プログラムを書き換える。

識別：過給機のネームプレートに白色ペイントを塗布する。