

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 7月29日

リコール届出番号	2159		リコール開始日	平成20年 7月29日	
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 覚		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	暖房装置（燃焼式ヒータ）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車室内暖房用の燃焼式ヒータにおいて、バーナヘッド（燃焼機）の燃料ポンプの製造が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプから燃料が漏れ、最悪の場合、漏れた燃料がヒータの熱により発火するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両を点検し、不具合品が装着されている場合には対策品の燃料ポンプまたは対策品の燃料ポンプを装着したバーナヘッドに交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無		無し	
発見の動機	部品メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2159のステッカーを貼付する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KL-RP252GAN	—	RP252G-00156～RP252G-00172 平成17年 7月14日	17	
	KL-UA452MAN		UA452M-01307～UA452M-10008 平成17年 5月18日～平成18年 2月 6日	4	
	KL-UA452PAN		UA452P-01309～UA452P-01428 平成17年 5月18日～平成17年 8月16日	7	
	PB-RM360GAN		RM360G-00134～RM360G-00261 平成17年 9月23日～平成18年11月 1日	12	
	PB-RM360HAN		RM360H-00102～RM360H-00264 平成17年 5月26日～平成18年11月14日	30	
	ADG-RA273KAN		RA273K-00328 平成18年 7月14日	1	
	ADG-RA273MAN		RA273M-00020～RA273M-00346 平成17年 9月12日～平成18年 9月26日	38	
	ADG-RA273PAN		RA273P-00025～RA273P-00337 平成17年 9月21日～平成18年 8月23日	17	
	ADG-RA273TAN		RA273T-00002～RA273T-00155 平成17年 5月19日～平成18年 1月24日	3	
	PDG-RA273MAN		RA273M-10008 平成19年10月25日	1	
	(計 10型式)	(計 5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年 5月18日～平成19年10月25日	(計 130台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。