

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年8月28日

リコール届出番号	2172	リコール開始日	平成20年8月29日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	機械式自動変速機の変速を制御している電子制御機器(ECU)の電気回路が不適切なため、寒冷時にクラッチの断接ができなくなるものがある。そのため、発進不能、走行時の変速不能、停止時にクラッチが切れなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ECUを対策品に交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2172のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BDG-FS54JZ	ふそう	FS54JZ-550095~FS54JZ-550992 平成19年6月8日~平成20年3月14日	195	
	BDG-FS55JZ		FS55JZ-550008~FS55JZ-550416 平成19年6月8日~平成20年3月4日	138	
	BDG-FT50JX		FT50JX-550024 平成19年10月12日	1	
	BDG-FT50JY		FT50JY-550004~FT50JY-550042 平成19年11月5日~平成20年1月7日	2	
	BDG-FT54JZ		FT54JZ-550013~FT54JZ-550032 平成19年8月7日~平成19年12月6日	2	
	BDG-FU54JY		FU54JY-550002~FU54JY-550124 平成19年6月14日~平成20年3月20日	25	
	BDG-FU54JZ		FU54JZ-550083~FU54JZ-551038 平成19年5月31日~平成20年3月18日	242	
	BDG-FU55JZ		FU55JZ-550007~FU55JZ-550171 平成19年6月4日~平成20年2月22日	85	
	BDG-FV54JZ		FV54JZ-550002~FV54JZ-550093 平成19年6月12日~平成20年3月6日	46	
	BDG-FV55JZ		FV55JZ-550007~FV55JZ-550008 平成19年11月15日~平成20年1月30日	2	
(計10型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年5月31日~平成20年3月20日	(計738台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。