

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課
	リコール対策室
	TEL 03-5253-8111 内線 42353
	アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 20 年 9 月 19 日

リコール届出番号	外-1493	リコール開始日	平成 20 年 9 月 20 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 ファブリッツィオ・カッツォーリ		製作国 : イタリア 製作者名: DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先: ドゥカティジャパン株式会社 サービスセンター アフターセールス部 046-226-7181
不具合の部位 (部品名)	リアスプロケット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアスプロケットの強度が不足しているため、過度の加減速により亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スプロケットが破損して、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該スプロケットを対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用者: ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>• 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>• 改善実施済車: フレームヘッド左側に 外-1493 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	ZDMH700AA7B	1098	ZDMH700AA7B002156～ZDMH700AA7B014046 平成 19 年 2 月 1 日～平成 20 年 2 月 1 日	252 台	
		1098S	ZDMH700AA7B002167～ZDMH700AA7B014345 平成 19 年 2 月 1 日～平成 20 年 2 月 28 日	447 台	
		1098S TRICOLORE	ZDMH700AA7B001844～ZDMH700AA7B006357 平成 19 年 4 月 24 日～平成 19 年 9 月 21 日	71 台	
	(計 1 型式)	(計 3 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 19 年 2 月 1 日～平成 20 年 2 月 28 日	(計 770 台)	

(注) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。