


## 改善箇所説明図 ①



注意：  は交換部品を示す。

### 不具合の内容

燃料フィルタの防錆処理が不適切なため、道路凍結防止剤により当該フィルタが腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料フィルタを対策品と交換する。

### 識別

エンジンルーム内にベントレーのロゴと「RE08/02」と書かれたステッカーを貼付する。