

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年10月9日

リコール届出番号	2195	リコール開始日	平成20年10月10日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		〔 問い合わせ先:お客様相談センター 〕 TEL 0120-112010	
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車ブレーキレバーを保持するラチェットの嵌合部形状が不適切なため、駐車ブレーキ操作を繰り返すと、プッシュロッド側の嵌合部が削れ、嵌合が外れるものがある。そのため、駐車ブレーキレバーの噛み合いが不十分となり、駐車ブレーキが保持できない又は、駐車ブレーキが突然、解除されるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキレバー一式を良品と交換する。			
不具合件数	25件	事故の有無	物損 2件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2195のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD1	フィット	GD1-2039423 平成16年5月26日	1	
			GD1-2100007~GD1-2198524 平成16年6月1日~平成17年3月26日	98,408	
			GD1-8500001~GD1-8500364 平成16年6月18日~平成17年3月14日	364	
	DBA-GD2		GD2-1800004~GD2-1812020 平成16年6月2日~平成17年3月22日	12,001	
			GD2-8400001~GD2-8400044 平成16年6月22日~平成17年3月15日	44	
	CBA-GD3		GD3-1806840~GD3-1807081 平成16年5月17日~平成16年5月21日	242	
			GD3-1900012~GD3-1929354 平成16年6月4日~平成17年11月24日	28,762	
			GD3-8200051~GD3-8200053 平成16年5月18日~平成16年5月21日	3	
			GD3-8300001~GD3-8300156 平成16年6月18日~平成17年11月15日	154	
	DBA-GD3		GD3-2000003~GD3-2000390 平成17年12月7日~平成17年12月19日	56	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	CBA-GD4	フィット	GD4-1701469 ~ GD4-1701520 平成 16 年 5 月 17 日 ~ 平成 16 年 5 月 21 日	52	
			GD4-1800002 ~ GD4-1804064 平成 16 年 6 月 10 日 ~ 平成 17 年 11 月 23 日	3,938	
			GD4-8300001 ~ GD4-8300042 平成 16 年 6 月 23 日 ~ 平成 17 年 11 月 8 日	42	
	DBA-GD4	GD4-1900007 ~ GD4-1900058 平成 17 年 12 月 7 日 ~ 平成 17 年 12 月 15 日	10		
	DBA-GJ1	エアウェイブ	GJ1-1000010 ~ GJ1-1000286 平成 17 年 3 月 21 日 ~ 平成 17 年 4 月 12 日	268	
	DBA-GJ2		GJ2-1000008 ~ GJ2-1000072 平成 17 年 3 月 25 日 ~ 平成 17 年 4 月 5 日	64	
(計 8 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 5 月 17 日 ~ 平成 17 年 12 月 19 日	(計 144,409 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。