

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年10月21日

リコール届出番号	2196	リコール開始日	平成20年10月22日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	制動装置(バキューム配管、バキュームホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	軌陸車(軌道兼用車)のブレーキ倍力装置において、バキューム配管の溶接不良とともにバキュームホースに誤品を組み付けたものがある。そのため、負圧が十分に供給されず、最悪の場合、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バキューム配管を良品と交換する。また、バキュームホースを点検し、不適切なものは正規品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:お客様を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2196のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PB-XZU304M	日野 デュトロ	XZU304-0002083~XZU304-0002090 平成16年11月11日~平成16年11月12日	2	
	PB-XZU354E BDG-XZU354E		XZU354-0001005~XZU354-0001489 平成16年 6月 9日~平成17年 7月14日	62	
			XZU354-1000027~XZU354-1001821 平成17年 9月 9日~平成20年 4月21日	68	
	PB-XZU414M BDG-XZU414M		XZU414-0002537~XZU414-0005007 平成16年 6月 9日~平成17年 4月14日	14	
			XZU414-1002235~XZU414-1009483 平成18年 4月20日~平成20年 3月20日	12	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年 6月 9日~平成20年 4月21日	(計 158 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。