


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料パイプの加工が不適切なため、当該パイプに傷が生じているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該パイプを対策品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：燃料フィルタ上部に白色ペイントを塗布する。