

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年12月2日

リコール届出番号	2218	リコール開始日	平成20年12月2日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進		（問合せ先：生産本部 品質保証部 TEL :0285-28-9640）
不具合の部位(部品名)	燃料装置(LPG配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン式フォークリフトのLPG仕様車において、燃料ホースの内層ゴムに融合不良のものがある。このため、LPGがもれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、LPG燃料ホースを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	①使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ②分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ③対策完了車両は、ステッカ(2218)をダッシュボード前面の上方に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	M224	—	M224-658261 ~ M224-664550 平成18年10月12日～平成19年12月19日	88台	
	SM221	—	SM221-657152 ~ SM221-664341 平成18年10月26日～平成19年12月11日	29台	
	SM225	—	SM225-706117 ~ SM225-735359 平成18年10月10日～平成19年12月27日	55台	
	SM226	—	SM226-724455 ~ SM226-732273 平成19年3月15日～平成19年10月18日	3台	
	M226	—	M226-720710 ~ M226-731743 平成18年11月24日～平成19年10月15日	5台	
	(計5型式)	—	(製作期間の全体の範囲) (平成18年10月10日～平成19年12月27日)	(計180台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。