

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 20 年 12 月 11 日

リコール届出番号	外-1538	リコール開始日	平成 20 年 12 月 12 日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	その他 (車体外後写鏡調整用スイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体外後写鏡調整用スイッチに多量の雨滴等が浸入した場合に、当該スイッチ内の電気基盤が短絡し、最悪の場合、当該スイッチ及び周辺部品が発熱により溶損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スイッチを対策品と交換し、配線接続部に溶損が見られる場合は配線を交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクトメールにて直接通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1538 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	GF-AF4J	セニック	VF1JA1B0210603777~VF1JA1B0222071647 平成 12 年 2 月 11 日~平成 13 年 01 月 22 日	22 台	
			VF1JA1B02Y0601688~VF1JA1B02Y0603500 平成 12 年 6 月 20 日~平成 12 年 12 月 22 日	774 台	
	GF-AF4J2		VF1JAAC0EY0602223~VF1JAAC0EY0603506 平成 12 年 8 月 29 日~平成 13 年 01 月 09 日 VF1JAAC0E10603632~VF1JAAC0E10607470 平成 13 年 1 月 22 日~平成 13 年 10 月 12 日	24 台 110 台	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 12 年 2 月 11 日~平成 13 年 10 月 12 日	(計 930 台)	

【注意事項】上記リコール対象車の車台番号の範囲内であっても、本リコールの対象とならない車両が含まれている場合があります。