

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 20 年 12 月 11 日

リコール届出番号	外-1539	リコール開始日	平成 20 年 12 月 12 日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国:フランス 製作者名:ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	点火装置(イグニッションコイル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	点火装置(イグニッションコイル)の内部絶縁不良又は内部接点の接圧不良により十分な点火が行われなくなり、原動機の始動が困難、及び原動機の回転が不安定となり、最悪の場合、原動機が走行中に停止し、再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、全てのイグニッションコイルを対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1539 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	GH-GL7X	ラグナ	VF1BG0D0B10605987~VF1BG0D0B40624810 平成 13 年 6 月 27 日~平成 16 年 4 月 14 日	153 台	
			VF1KG0D0B10607499~VF1KG0D0B40625677 平成 14 年 1 月 28 日~平成 16 年 5 月 27 日	155 台	
	GF-BL7X	ルーテシア	VF1C61A0610605175~VF1C61A0620611254 平成 13 年 6 月 27 日~平成 14 年 5 月 30 日	132 台	
			VF1C61U0629154200~VF1C61U0650631495 平成 15 年 6 月 17 日~平成 17 年 6 月 14 日	69 台	
	GH-EL7X	アバンタイム	VF8DE0T0220608996~VF8DE0T0230615822 平成 13 年 12 月 12 日~平成 15 年 2 月 20 日	207 台	
(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 13 年 6 月 27 日~平成 17 年 6 月 14 日	(計 716 台)		

※リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。