

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年12月18日

リコール届出番号	2240	リコール開始日	平成20年12月19日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	原動機 (エンジンリヤマウント)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンを支持しているエンジンリヤマウントの防振ゴム部の強度が不足しているものがあるため、エンジン回転方向の揺動の繰返しにより、当該マウントのゴム部に亀裂が発生し、破断することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンフロントマウントも損傷し、最悪の場合、エンジンオイルの漏れや変速不能となり、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンリヤマウントを点検し、良品が装着されていない場合は、良品に交換するとともに、エンジンフロントマウントを新品に交換する。なお、メンテナンスノートの点検整備項目にエンジンマウントラバーの損傷点検を追記し、ユーザーに定期点検整備の確実な実施について周知を行う。		
不具合件数	29件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2240のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-FP50JDR	ふそう	FP50JD-520003~FP50JD-730002 平成12年3月14日~平成17年8月5日	1,029	けん引車
	KL-FP50JER		FP50JE-530002~FP50JE-530018 平成15年7月29日~平成17年6月25日	17	
	KL-FP50JGR		FP50JG-520001~FP50JG-730002 平成12年3月31日~平成17年7月22日	136	
	KL-FP54JDR		FP54JD-520001~FP54JD-730072 平成12年3月17日~平成17年8月25日	3,763	
	KL-FP54JER		FP54JE-530002~FP54JE-730023 平成15年5月19日~平成17年8月18日	142	
	KL-FP54JGR		FP54JG-520001~FP54JG-730017 平成12年4月20日~平成17年8月19日	368	
	KL-FP55JDR		FP55JD-530002~FP55JD-730008 平成15年6月5日~平成17年8月26日	95	
	KL-FS50JVY 改		FS50JVY-520035 平成12年6月2日	1	
	KL-FS50JVZ 改		FS50JVZ-520014~FS50JVZ-530029 平成12年3月31日~平成15年6月28日	7	
	KL-FS54JUZ 改		FS54JUZ-520085~FS54JUZ-530008 平成15年1月10日~平成15年6月2日	3	
	KL-FS54JVY 改		FS54JVY-520082~FS54JVY-530354 平成12年6月20日~平成17年2月15日	2	
	KL-FS54JVZ 改		FS54JVZ-520164~FS54JVZ-532409 平成12年5月26日~平成17年2月17日	24	
	KL-FT50JTYP		FT50JTY-520001~FT50JTY-530004 平成12年7月10日~平成17年5月31日	8	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲および製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KL-FT50JVX 改	ふそう	FT50JVX-520024～FT50JVX-520133 平成 12 年 3 月 17 日～平成 12 年 8 月 30 日	4	けん引車
	KL-FT50JWYP		FT50JWY-520006～FT50JWY-530089 平成 12 年 4 月 28 日～平成 16 年 12 月 9 日	22	
	KL-FT50JWZ 改		FT50JWZ-520338～FT50JWZ-520339 平成 15 年 3 月 25 日～平成 15 年 3 月 25 日	2	
	KL-FU50JUZ 改		FU50JUZ-520873 平成 14 年 6 月 10 日	1	
	KL-FU55JUZ 改		FU55JUZ-530246 平成 16 年 1 月 22 日	1	
	KL-FV50JXX 改		FV50JXX-530996 平成 17 年 7 月 6 日	1	
	KL-FV50JMY 改		FV50JMY-530125～FV50JMY-530235 平成 15 年 11 月 22 日～平成 17 年 3 月 21 日	3	
	KL-FV50JPY 改		FV50JPY-530027 平成 16 年 1 月 13 日	1	
	KL-FV50JSY 改		FV50JSY-530001 平成 15 年 5 月 30 日	1	
	KL-FV50JTZ 改		FV50JTZ-520006～FV50JTZ-530077 平成 12 年 10 月 26 日～平成 17 年 2 月 28 日	6	
	KL-FV50JUZ 改		FV50JUZ-520220～FV50JUZ-530161 平成 13 年 10 月 12 日～平成 16 年 6 月 7 日	3	
	KL-FV54JHR		FV54JH-520002～FV54JH-520018 平成 13 年 3 月 29 日～平成 15 年 4 月 14 日	17	
	KL-FV54JUZ 改		FV54JUZ-520070～FV54JUZ-530188 平成 14 年 2 月 26 日～平成 17 年 5 月 25 日	5	
(計 26 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 12 年 3 月 14 日～平成 17 年 8 月 26 日	(計 5,662 台)		

備考) 本件は、平成 16 年 9 月 29 日付け届出番号「1 2 3 8」にてリコール届出をおこなったものですが、対策が不十分であることが判明したため、一部の車種について再度対策を実施するものです。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。