

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年12月18日

リコール届出番号	2239	リコール開始日	平成20年12月19日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位(部品名)	原動機制御コンピュータ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	D P F (ディーゼル粒子状物質除去装置) 内部の粒子状物質堆積量を計算するプログラムが不適切なため、高負荷でエンジン回転の低い状態で使用を続けると、D P F の自動再生(捕集した粒子状物質の燃焼除去)が適切に行われず、多量の粒子状物質が堆積してエンジンが不調となり、最悪の場合、エンストして再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該プログラムを変更する。また、D P F 内部の粒子状物質堆積量を点検し、交換基準を超えているものはD P F 一式を新品と交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2239 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PDG-EVW41	シビリアン	EVW41-040004 ~ EVW41-040107 平成20年6月3日 ~ 平成20年10月30日	65	手動変速機搭載車
	PDG-EHW41		EHW41-040002 ~ EHW41-040198 平成20年6月4日 ~ 平成20年10月29日	122	
	PDG-ECW41		ECW41-040004 ~ ECW41-040005 平成20年8月23日 ~ 平成20年10月31日	2	
	PDG-EJW41		EJW41-040014 ~ EJW41-040047 平成20年8月18日 ~ 平成20年10月31日	16	
いすゞ	PDG-SEVW41	ジャーニー	EVW41-740001 ~ EVW41-740003 平成20年8月6日 ~ 平成20年8月23日	3	
	PDG-SEHW41		EHW41-740006 ~ EHW41-740012 平成20年9月3日 ~ 平成20年10月30日	4	
	PDG-SECW41		ECW41-740001 平成20年8月20日	1	
	(計7型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月3日 ~ 平成20年10月31日	(計213台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。