

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス: <http://www.mit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 21 年 1 月 29 日

リコール届出番号	外-1554	リコール開始日	平成 21 年 1 月 30 日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	制動装置 (前輪ブレーキホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪用ブレーキホースにおいて、継ぎ手のかしめが不適切なため、強いブレーキ操作を多用した場合、熱の影響によりホースが軟化し、ホースと継ぎ手の嵌合がゆるくなり、ブレーキ液が漏れることがある。最悪の場合、ホースが継ぎ手から抜け、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブレーキホースを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクトメールにて直接通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1554 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	ABA-MF4R2	メガーヌ RS 20	VF1BMOM0660637104～VF1BMOM0660637365 平成 18 年 2 月 21 日～平成 18 年 4 月 7 日	4 台	
			VF1CMOM0660637105～VF1CMOM0660637362 平成 18 年 2 月 22 日～平成 18 年 4 月 6 日	3 台	
	GH-MF4R2		VF1BMOM0634142928～VF1BMOM0650634501 平成 17 年 1 月 13 日～平成 17 年 11 月 23 日 VF1CMOM0640625431～VF1CMOM0650633498 平成 16 年 5 月 24 日～平成 17 年 10 月 25 日	97 台 164 台	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 5 月 24 日～平成 18 年 4 月 7 日	(計 268 台)	

【注意事項】上記リコール対象車の車台番号の範囲内であっても、本リコールの対象とならない車両が含まれている場合があります。