

TCD発行一覧

発行日: 2009年2月16日 から
2009年2月20日 まで

TCD番号 7435 --2009	種類 回転翼機	発行日 02/16	発効日 03/04
準拠AD カナダTCCA AD CF-2009-03			
適用型式 ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式407型			
概要 出荷時に油圧ポンプのドライブシャフト・アセンブリのプラグ又はリベットが取り付けられていないため、油圧が低下し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティン407-08-83			
TCD番号 7436 --2009	種類 回転翼機	発行日 02/16	発効日 03/04
準拠AD カナダTCCA AD CF-2009-04			
適用型式 ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式427型			
概要 出荷時に油圧ポンプのドライブシャフト・アセンブリのプラグ又はリベットが取り付けられていないため、油圧が低下し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティン427-08-22			
TCD番号 7438 --2009	種類 飛行機	発行日 02/16	発効日 03/02
準拠AD ブラジルANAC DA 2007-02-01R1			
適用型式 エンブラエル式ERJ-170系列型			
概要 防火壁油圧シャットオフ・バルブが故障することにより、発動機火災の際の安全性が損なわれる不具合防止			
参照SB等 エンブラエル・サービス・ブレティンNo. 170-29-0013			
TCD番号 7439 --2009	種類 飛行機	発行日 02/16	発効日 03/02
準拠AD ブラジルANAC DA 2008-10-04			
適用型式 エンブラエル式ERJ-170系列型			
概要 左側及び右側のパイロンのバルクヘッド1にチタニウム製の代わりにアルミニウム製のファスナーが使われることにより、鳥衝突時に構造の健全性が失われる不具合防止			
参照SB等 エンブラエル・サービス・ブレティンNo. 170-54-0007			
TCD番号 7440 --2009	種類 飛行機	発行日 02/16	発効日 03/02
準拠AD ブラジルANAC DA 2008-10-05			
適用型式 エンブラエル式ERJ-170系列型			
概要 ラム・エア・タービンの収納時にダウンロック・ピンが引き抜かれないため、RATの支持部に亀裂が発生する不具合防止			
参照SB等 エンブラエル・サービス・ブレティンNo. 170-53-0057			

TCD発行一覧

発行日: 2009年2月16日 から
2009年2月20日 まで

TCD番号	7442 --2009	種類	飛行機	発行日	02/16	発効日	02/27
準拠AD	米国FAA AD 2009-01-02						
適用型式	ボーイング式737-600、-700、-700C、-800及び-900系列型						
概要	空調装置の排気部の支持ブラケットを取り付ける穴の周りに亀裂が発生することによりフレームが損傷し、ストリンガー10より上部にある外板のラップ・スプライス部に亀裂が生じた場合に機内の急減圧に至る不具合防止						
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン737-25-1544及び同Revision 1						
TCD番号	7434 --2009	種類	飛行機	発行日	02/17	発効日	03/03
準拠AD	EASA AD 2009-0016						
適用型式	ダイヤモンド・エアクラフト式DA40、DA40D及びDA40F型						
概要	前脚のストラットの付け根部分に疲労亀裂が発生する不具合防止						
参照SB等	ダイヤモンド・エアクラフト・インダストリーGmbHマンドトリー・サービス・ブレティンMSB-40-046 / MSBD4-046、同MSB-40-046/2 / MSBD4-046/2及び同MSB-40-046/3 / MSBD4-046/3						
TCD番号	7451 --2009	種類	回転翼機	発行日	02/19	発効日	02/24
準拠AD	EASA緊急AD 2009-0035-E						
適用型式	ユーロコプター式EC155B及びEC155B1型						
概要	ナビゲーション・ディスプレイ上のルート表示が更新されない不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターEC155アラート・サービス・ブレティン04A008						
TCD番号	7157B--2009	種類	飛行機	発行日	02/20	発効日	03/09
準拠AD	カナダTCCA AD CF-2007-20R2						
適用型式	ボンバルディア式DHC-8-400、-401及び-402型						
概要	着陸時に主脚が損傷する不具合防止						
参照SB等	ボンバルディア・サービス・ブレティン84-32-55及び同Revision A、ボンバルディア・メンテナンス・リクワイアメント・マニュアルPSM 1-84-7及び同Temporary Revision MRB-35並びにボンバルディア・リペア・ドローイング8/4-32-059 Issue 5						
TCD番号	7446 --2009	種類	飛行機	発行日	02/20	発効日	02/24
準拠AD	EASA AD 2009-0025						
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A318、A319、A320及びA321系列型						
概要	フラップ・トラック・アセンブリへのベアリングの取り付けが不適切であることにより、ベアリングがフラップ・トラック・アセンブリから外れ、主翼からフラップが脱落する不具合防止						
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA320-57-1144及び同Revision 1並びにエアバス・サービス・ブレティンA320-57A1146						