

少数台数のリコール届出の公表について (平成21年2月分)
-------------------------------

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成21年2月は5件の届出がありましたので、公表します。

## 1. 届出者：プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
2月10日	外1558	車名：シトロエン 型式：ABA-B58RFJP 通称名：C4 ピカソ	90	平成19年 5月14日～ 平成19年 8月28日
不具合の部位等	パノラミックガラスルーフ装着車のルーフ板において、接着が不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ルーフ板が脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。			

## 2. 届出者：株式会社小松製作所

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
2月13日	2259	車名：コマツ 型式：HV3000 他 通称名：HV3000-1 他	19	平成17年11月23日～ 平成20年 8月27日
不具合の部位等	原動機において、ブローバイ・ガス還元装置が装着されていないため、道路運送車両の保安基準に適合しない。			

## 3. 届出者：いすゞ自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
2月19日	2258	車名：いすゞ 型式：PDG-FTS34S2 通称名：フォワード	6	平成19年 9月 3日～ 平成20年 5月26日
不具合の部位等	駐車ブレーキ（ホイールパーク）用エアタンクに逆止弁が装着されていないため、ブレーキ系統以外のエア配管が失陥した場合、駐車ブレーキが掛かり解除できなくなるおそれがある。			

## 4. 届出者：いすゞ自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
2月19日	2262	車名：いすゞ 型式：PA-NPR81N 通称名：エルフ	81	平成16年11月26日～ 平成17年 1月21日
不具合の部位等	タイヤの切角調整が不適切なため、幅広いタイヤを装着し、ハンドルを最大限度まで切った場合、タイヤのトレッド部がリーフスプリングと接触することがある。そのため、幅広タイヤと交換した際、リーフスプリングとの接触により、タイヤが偏摩耗する。			

5. 届出者：株式会社ソーシン

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
2月20日	2264	車名：ソーシン 型式：PY5KUFM 通称名：-	5	平成18年 2月14日～ 平成20年 8月27日
不具合の部位等	原動機において、プロバイ・ガス還元装置が装着されていないため、道路 運送車両の保安基準に適合しない。			

【参考】平成21年2月のリコール届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	11件	7件	4件
輸入車	5件	4件	1件
計	16件	11件	5件