

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年4月15日

リコール届出番号	2302	リコール開始日	平成21年4月15日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	原動機 (アクセルワイヤ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスにおいて、アクセルセンサーレバーのアクセルワイヤ取付穴の加工が不適切なため、当該レバーとアクセルワイヤが固着しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、アクセルワイヤが切損し走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該レバーのアクセルワイヤ取付穴を点検し、固着が認められたものはアクセルセンサーとアクセルワイヤを良品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo. 2302 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PDG-MM96FH	ふそう エアロQueen または エアロエース	MM96FH-20096～MM96FH-20128 平成20年11月4日～平成21年3月19日	32	
	BKG-MS96JP		MS96JP-20822～MS96JP-21007 平成20年10月22日～平成21年3月24日	171	
ニッサン ディーゼル	PDG-AM96FH	_____	AM96FH-20006～AM96FH-20007 平成20年11月4日～平成21年3月12日	2	
	BKG-AS96JP		AS96JP-20038～AS96JP-20043 平成21年2月25日～平成21年3月20日	6	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年10月22日～平成21年3月24日	(計211台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。