

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課  
リコール対策室  
TEL:03-5235-8111 内線 42353  
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 21年 7月 2日

リコール届出番号	2351	リコール開始日	平成 21年 7月 3日
届出者の氏名又は名称	三菱重工業株式会社 代表取締役 大宮 英明 問い合わせ先： カスタマーサポート部 産業車両サービス課 TEL (042)761-7358		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料供給ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射装置において、燃料供給ポンプの製造時の加工が不適切なため、当該ポンプの内部に亀裂が発生し、燃料が漏れ、エンジンオイルに混入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料の混入したオイルがブローバイガスの通路を経由して吸気管に吸入されシリンダー内で燃焼するため、エンジン回転の上昇、エンジン停止及び再始動不能となり、最悪の場合、燃料の混入したエンジンオイルが漏れ火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給ポンプを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	原動機メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・所有者及び使用者を全て把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているので周知のための措置はとらない。 ・対策実施済み車には、ハンドルボックス左側面下部にステッカー (No.2351) を貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	JDS-5GB	三菱 モータ	5GB00005～5GB00011 平成20年12月16日～平成20年12月19日	6台	
	JDS-7GB	グレーダ	7GB00002～7GB00007 平成20年11月27日～平成21年 3月10日	6台	
	(計 2型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年11月27日～平成21年 3月10日	計12台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。