

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年11月13日

リコール届出番号	No 2408	リコール開始日	平成21年11月16日
届出者の氏名又は名称	株式会社 KCM 問い合わせ先：プロダクトサポート部 代表取締役社長 三河内 正 TEL 079-495-3340		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（トルクコンバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メインハーネスの取り回しが不適切なため、当該ハーネスとトルクコンバータホースが接触するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、振動によりトルクコンバータホースが損傷し、最悪の場合オイルが漏れ、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メインハーネスの固定金具を追加し、取り回しを変更する。 なお、トルクコンバータホースが損傷しているものはホースを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ユーザーを全て把握しているので、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：ユーザーを全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席左ドア開口部のストライカー付近にNO.2408のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
川崎	7DH2	70DV	7DH2-0101～7DH2-0114 平成16年10月23日～平成19年2月13日	7台	
川崎	SD-80H1	80ZV	80H1-0101～80H1-0476 平成15年7月4日～平成20年3月28日	110台	
コベルコ	SD-RE05	LK270Z-5	80H1-0125～80H1-0421 平成15年10月10日～平成18年12月1日	5台	
川崎	SD-85H1	85ZV	85H1-0101～85H1-0291 平成15年7月11日～平成20年2月7日	44台	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年7月4日～平成20年3月28日	(計166台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。