

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 21 年 12 月 3 日

リコール届出番号	外 - 1634	リコール開始日：平成 21 年 12 月 4 日
届出者の氏名又は名称	トライアンフジャパン株式会社 代表取締役 新井 文雄	(製作国：イギリス) (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先：03-3261-1701)
不具合部位（部品名）	後部緩衝装置(ドラッグリンク)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアサスペンションのドラッグリンクの材質が不適切なため、使用過程で腐食により当該リンクの強度が落ちることがある。そのため、路面からの衝撃により、当該リンクが破損して車両姿勢が不安定となり、最悪の場合、転倒するおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、ドラッグリンクを対策品に交換する。	
不具合件数	0 件	事故の有無 無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：ダイレクトメール及び、販売店から電話にて通知する。 ● 自動車整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-1634 のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	SMTTF690	スプリント ST 1050	SMTTF6905J5228207 ～ SMTTF6905J7312408 平成 17 年 1 月 31 日～平成 19 年 3 月 20 日	48	
	SMTTF691	スプリント ST 1050 ABS	SMTTF6915J6241753 ～ SMTTF6915J9387269 平成 17 年 7 月 5 日～平成 20 年 10 月 9 日	144	
	計 2 型式	計 2 車種	(製作期間の全体範囲) 平成 17 年 1 月 31 日 ～ 平成 20 年 10 月 9 日	計 192 台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。