

# TCD発行一覧

発行日: 2010年2月1日 から  
2010年2月5日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
7634 --2010	種類	飛行機	02/01	02/06
準拠AD	EASA AD 2010-0011-E			
適用型式	シャイベ(スポルタビア)式SF25C及びSF25E型滑空機			
概要	エルロン・ヒンジ及び安定板取り付け用の真鍮製のチューブ・リベットが破損することにより、機体の操縦性の喪失に至る不具合防止			
参照SB等	シャイベ・エアクラフト・サービス・ブレティンNo. 653-64及びシャイベ・エアクラフト・ワーク・インストラクションNo. 653-64			
7675A--2010	種類	飛行機	02/02	02/04
準拠AD	米国FAA AD 2010-01-02			
適用型式	ボーイング式747-100B SUD、-200B、-300、-400及び-400D系列型			
概要	胴体のステーション460、480及び500のフレーム部においてストリンガー8L、8R、10L及び10Rに疲労亀裂が発生することにより、外板構造の健全性の低下及び機内の急減圧の発生に至る不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2484及びボーイング・サービス・ブレティン747-53A2484 Revision 1			
7631 --2010	種類	装備品	02/02	02/16
準拠AD	米国FAA AD 2009-21-10R1			
適用型式	AVOXシステムズ社製及びB/Eエアロスペース社製の酸素シリンダ・アセンブリを装備した航空機			
概要	製造時に不適切な熱処理を施された酸素シリンダが破損することにより、機体構造の損傷及び機内の急減圧、飛行に必須な装置の損傷、運航乗務員への酸素供給機能の喪失並びに搭乗者、整備士又は地上支援要員の負傷に至る不具合防止			
参照SB等				
7557 --2010	種類	飛行機	02/03	02/17
準拠AD	EASA AD 2009-0132			
適用型式	シャイベ(スポルタビア)式MU13E(ベルグファルケ)系列型及びSF26A(スタンダード)型並びにSF25系列型及びSF28A(タンデム・ファルケ)型			
概要	長期にわたりメカニカル・エレベーター・トリム・タブのドライブ・アームに湿気が浸入することにより、当該ドライブ・アームが損傷して脱落し、昇降舵のフラッターの発生及び機体の操縦性の低下に至る不具合防止			
参照SB等	シャイベ・エアクラフト・サービス・ブレティン104-24、同232-6、同653-91及び同770-30並びにシャイベ・エアクラフト・ワーク・インストラクション104-24、同232-6、同653-91及び同770-30			
7610 --2010	種類	装備品	02/03	02/17
準拠AD	EASA AD 2009-0262R1			
適用型式	ファイア・ファイティング・エンタープライズ社製ハロン1211(BCF)消火器を装備した航空機			
概要	消火器の消火剤に汚染されたハロン1211(BCF)が使用されることにより、火災抑止能力が低下して機体及び搭乗者の安全性を損なう不具合並びに有毒ガスが発生して搭乗者が負傷する不具合防止			
参照SB等	ファイア・ファイティング・エンタープライズ・アラート・サービス・ブレティン26-115 Issue C			

# TCD発行一覧

発行日: 2010年2月1日 から  
2010年2月5日 まで

TCD番号 7633 --2010 種類 装備品 発行日 02/03 発効日 02/17

準拠AD EASA AD 2009-0278

適用型式 SICLI (General Incendie MAIP) 社製H1-10 AIR型ハロン1211 (BCF) 携帯用消火器を装備した航空機

概要 消火器の消火剤に汚染されたハロン1211 (BCF) が使用されることにより、火災抑止能力が低下して機体及び搭乗者の安全性を損なう不具合並びに有毒ガスが発生して搭乗者が負傷する不具合防止

参照SB等

TCD番号 7637 --2010 種類 飛行機 発行日 02/05 発効日 02/06

準拠AD

適用型式 ボーイング式737-400及び-500、767並びに777系列型

概要 酸素マスクのランヤードの金具に応力腐食による亀裂が発生することにより、急減圧時における酸素の供給が不能となる不具合防止

参照SB等 B/Eエアロスペース・サービス・ブレティン3500-98-07 Revision A02及び耐空性改善通報 TCD-5436-2000