

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年10月21日

リコール届出番号	2626	リコール開始日	平成22年10月22日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先: 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位 (部品名)	計器盤 (スピードメータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スピードメータなど計器盤照明の制御プログラムが不適切なため、スイッチを操作して車幅灯等を点灯させた際に計器盤照明が連動して点灯しないことがある。		
改善措置の内容	全車両、照明制御プログラムを修正した計器盤に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2626のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ZRR70G	ヴォクシー ア	ZRR70-0324800～ZRR70-0373728 平成22年4月12日～平成22年9月16日	1,333	メーカーオプションのコンライト装着車。除くコンライト標準仕様車。
	DBA-ZRR70W				
	DBA-ZRR75G		ZRR75-0062769～ZRR75-0071772 平成22年4月12日～平成22年9月17日	536	
	DBA-ZRR75W				
(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年4月12日～平成22年9月17日	(計1,869台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。