

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL:03-5253-8111 内線42353

アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年4月20日

リコール届出番号	2738	リコール開始日	平成23年4月21日
届出者の氏名 又は名称	コベルコクレーン株式会社 問い合わせ先:商品企画部 代表取締役社長 藍田 勲 TEL:03-5789-2680		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置		
基準不適合状態 であると認める構造、 装置又は性能の状 況及びその原因	かじ取り装置のステアリングポンプに原動機からの動力を伝達する減速機において、 当該減速機内のカバーの油通路が不適切なため、減速機とステアリングポンプを 接続するスプライン部の潤滑が不十分となるものがある。 そのため、当該スプライン部が摩耗することによりステアリングポンプを駆動でき なくなり、ステアリングが重くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該減速機内のカバーを対策品に交換するとともに、当該スプライン部を 点検し、摩耗しているものは当該スプライン部も交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自 動車分解整備業者に 周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問にて通知する。 ・自動車分解整備業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、キャブドアストライカー付近にNo.2738のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
コベルコ	JDS-EE02	RK250-7	EE02-10005~EE02-10219 平成20年6月25日~平成23年3月12日	211台	
	計1型式	計1車種	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月25日~平成23年3月12日	(計 211台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。