

平成23年11月24日

本田技研工業（株）による自主改善の実施について

本田技研工業株式会社から、後付け用品として販売した手動運転補助装置（ホンダテックマチック）について下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成23年11月25日
不具合の内容	手動運転補助装置（ホンダテックマチック）装着車両において、ブレーキリンク機構の軸受け部の構造が不適切なため、軸受け部に過度な応力がかかるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、軸受け部の締結ボルトに亀裂が生じ、最悪の場合、ボルトが折損してブレーキが効かなくなるおそれがある。
改善の内容	全車両、ブレーキリンク機構の締結ボルトと軸受けカラーを対策品と交換する。
クレーム件数	2件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	新聞（読売、朝日、毎日、産経、日経）に社告を掲載するとともに、弊社のホームページに掲載し告知を行う。

対象の製品名	自主改善対象製品の販売期間	自主改善対象数	備考
手動運転補助装置 （ホンダテックマチック）	平成8年10月～平成23年7月31日	72個	
	合計	72個	

※車両が特定できたものについては、同日、届出番号「2856」にてリコール届出を行います。

問い合わせ先

本田技研工業株式会社 お客様相談センター  
電話番号：0120-112010