

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03-5253-8111 内線 42354 アドレス：http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年3月5日

リコール届出番号	外-1817	リコール開始日	平成24年 3月5日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ラッセル・マクドナルド・アンダーソン	〔製作国：英国 製作者名：ランドローバーグループ社〕 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-92-2992	
不具合の部位（部品名）	視野確保装置（直前直左確認装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	直前直左カメラと画像表示装置を接続している信号伝送ケーブルにおいて、使用中の熱の影響によって伸縮する他のケーブルから圧力を受けて、当該ケーブルの内部構造が歪められ、外部からのノイズの影響を受け、当該カメラの映像が歪む、または表示しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該カメラと画像表示装置の間に信号ノイズ除去フィルターを取り付ける。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1817のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LA5N	ディスカバリー4	SALLAJAD3AA511201～SALLAJAD3BA571571 平成21年9月1日～平成23年3月28日	325	
	ABA-LS5N	レンジローバー スポーツ 5.0 V8	SALLSJAD3AA213220～SALLSJAD3BA287764 平成21年8月3日～平成23年3月28日	315	
	ABA-LS5S	レンジローバー スポーツ スーパーチャージド	SALLSJAE3AA213279～SALLSJAE3BA286943 平成21年9月1日～平成23年4月22日	57	
	ABA-LM5N	レンジローバー ヴォーグ 5.0 V8	SALLMAMD3AA305259～SALLMAMD3AA331435 平成21年8月3日～平成22年9月29日	100	
	ABA-LM5S	レンジローバー ヴォーグ スーパーチャージド	SALLMAME3AA305260～SALLMAME3BA335678 平成21年8月3日～平成22年12月17日	50	
	(計 5型式)	(計 5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年8月3日～平成23年4月22日	(計847台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。