

平成 24 年 7 月 20 日

三菱自動車カーライフプロダクツ(株)による自主改善の実施について

三菱自動車カーライフプロダクツ株式会社から、後付け部品として三菱自動車の販売店等で販売した三菱純正用品 サイクルアタッチメントにおいて、不具合があることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成 2 4 年 7 月 2 0 日
不具合の内容	三菱純正の後付け用品として販売したサイクルアタッチメントにおいて、自転車を支持するアームの可動部の製造ばらつきにより、可動部締結ナットの緩み止めが機能しないものがある。そのため、そのまま使用を続けると走行時の振動等でボルトとナットが脱落し、アームが支持点を失って自転車を支えられなくなるおそれがある。
改善の内容	サイクルアタッチメントを対策品と交換する。
クレーム件数	0 件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 製造事業者である三菱自動車カーライフプロダクツ(株)及び三菱自動車工業(株)のホームページに自主改善情報を掲載する。</li> <li>・ 部品出荷先の販売店等を通じ、使用者に連絡する。</li> </ul>

対象の製品名	型式	自主改善対象製品の製造番号の範囲及び製作期間	自主改善対象数	備考
サイクルアタッチメント	MZ 5 3 5 0 1 3	平成 2 0 年 1 2 月～	3 9 セット	
	MZ 5 3 5 0 2 8	平成 2 4 年 1 月に販売されたもの	1 6 セット	
( 1 種類)	( 2 型式)	—	(合計) 5 5 セット	

問い合わせ先

三菱自動車お客様相談センター

電話番号 0 1 2 0 - 3 2 4 - 8 6 0

オープン時間：9 時～17 時(土、日、9 時～12 時、13 時～17 時)

ホームページアドレス [www.mitsubishi-motors.co.jp/support/accessory/](http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/accessory/)

[www.mitsubishi-motors-carlife.com](http://www.mitsubishi-motors-carlife.com)